Plasticita (tvárlivosť, tvárnosť, plastickosť, poddajnosť) :)

Schopnosť materiálu, bez porušenia jeho častíc a ich súdržnosti, zachovať natrvalo tvar daný materiálu účinkom vonkajšej sily aj vtedy, keď sila prestane účinkovať.

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania