
Hriadeľ:)

Súčasť pohyblivej časti stroja, obyčajne v tvare valca či tyče, ktorá slúži na prenos krútiaceho momentu a je uložená najmenej vo dvoch ložiskách.



Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania