

Analógový tlakový snímač :)



Značka


Snímač citlivý na tlak. Obsahuje piezorezistívnu meraciu bunku.

Rastúci tlak má za následok rastúce elektrické napätie na výstupe. Výstupný signál snímača je analógový.



Zloženie analógového tlakového snímača
1 – difundované odpory
2 – kontakty
3 – membrána

Prierez



Charakteristika



Fotografia



Zloženie analógového tlakového snímača

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania