


# Prechody medzi krokmi, prechodové podmienky v jazyku Grafcet :)

Nachádzajú sa medzi krokmi, t.j. ide o spojenie jedného kroku s nasledujúcim krokom. Prechody medzi krokmi majú tvar pravouhlej čiary, ktorá spája kroky navzájom.

Prechodom medzi krokmi je pridelená tzv. **prechodová podmienka** (logický výraz) na pokračovanie spínacieho postupu. Tá môže byť splnená alebo nespĺnená, t.j. nadobudnúť hodnotu 1 (True) alebo 0 (False). Ak je prechodová podmienka splnená, uskutoční sa prechod na ďalší krok. Uvádza sa na pravej strane prechodu.



Príklady prechodovej podmienky inak

[Grafcet](#)